

## الفقر الشروط والمواصفات الفنية

عزل وتنظيف الخزان (١٣) في مصب طرطوس من الرواسب

النفطية لتجهيز للأعمال الحارة وفق شروط الأمن والسلامة

### أولاً : الغاية من المشروع :

التعاقد مع متعهد محلي لعزل الخزان /١٣/ في مصب طرطوس وثم تنظيفه من الرواسب النفطية و مادة السلاudge وترحيله إلى حفارة تجميع السلاudge في منطقة الخزانات ثم القيام بأعمال تجهيز الخزان للقيام بالأعمال الحارة وفق شروط الأمن والسلامة .

### ثانياً : موقع العمل :

خزانات مصب النفط بطرطوس ، شمال شرق مدينة طرطوس .

### ثالثاً : مواصفات الخزان :

- **الخزان/١٣/ :** ذو سقف عائم مزدوج ، المحيط/١٤٣.٥٦ / م - قطر /٤٥.٧٢ / م - ارتفاعه ١٣.٥ مساحة الأرضية /١٦٤١ / م<sup>٢</sup>.
- للخزان باب رئيسي لأعمال الصيانة وفوهات للدخول إلى السقف العائم .وله سلم ثابت مستدير يتم الصعود من خلاله على سطح الخزان .
- أرضية الخزان معزولة مع ارتفاع . ٥ سم من الجدار بطبقة من الفiber كلاس المشبع بالإيبوكسي ريزين .
- يحتوي الخزان على كمية من الرواسب النفطية (السلاudge) ، كما أن معظم حلقات تثبيت الأرجل على سطح السقف العائم منفصلة عن السقف العلوي له وأصبحت الأرجل حرة لا يمكن الاستفادة منها في حمل السقف العائم عند تفريغ الخزان.

### رابعاً : الأعمال المطلوبة :

١. تثبيت السقف العائم مع تقديم كل ما يلزم(رفاع،أليات ، معدات ، مواد تثبيت....الخ).
٢. تجهيز الموقع لأعمال تفريغ الخزان(عزل،حفر،أحواض..الخ).
٣. تفريغ الخزان من السلاudge والبقايا النفطية و ترحيلها إلى مكان يحدد فيما بعد من قبل الإدارة .
٤. أعمال تنظيف الخزان و الفواشة و البينتونات وحلقة الدرير والأرض حول الخزان بشكل كامل من الرواسب النفطية.
٥. أعمال القذف بالرمل جدار الخزان من الداخل بارتفاع ٢ م من الأعلى وإلى الأسفل ( تحت السقف العائم ) و تقديم كل ما يلزم.

٦. تنظيف ساحة الخزان و حلقات الدرين حول الخزان من أي بقايا من السلاسل وتسوية الأرض و فرشها بالجمامش وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

#### خامساً: تنفيذ الأعمال:

##### أ- مرحلة التحضير :

١. تأمين جميع مستلزمات العمل من معدات وأليات ومواد وتجهيزات لازمة لإنجاز العمل المطلوب
٢. تأمين طاقم العمل من مهندسين وفنيين وعمال مؤهلين وعمال عاديين .
٣. تقديم برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ المشروع بجميع مراحله .

##### ب- مرحلة التنفيذ :

١. تأمين جميع الآليات والمعدات والمواد الازمة لتنفيذ وإنجاز العمل المطلوب .
٢. تنفيذ العمل وفق API 653 الخاص بصيانة الخزانات من حيث التحضير وتنفيذ جميع الأعمال المطلوبة .
٣. يقوم المتعهد بوضع أوجه عمياء على كافة الخطوط الوالصلة إلى الخزان لعزله بشكل كامل ويتم ذلك بالأشراف من قبل الإدارة و كما يقع على المتعهد القيام بفتح البوابة على جدار الخزان و فتحات التهوية في السقف العائم للخزان .
٤. يقوم ممثلو الإدارة بحضور المتعهد بقياس كمية الرواسب الموجودة في الخزان وإعداد محضر رسمي بذلك وعلى أساسه سيتم احتساب الكميات الفعلية وصرف استحقاقات المتعهد وفقها .
٥. تأمين الروافع المناسبة لعملية تثبيت السقف العائم قبل البدء بعملية تربيع الخزان ليتم القيام بعملية تثبيت السقف العائم بشكل آمن بحيث لا يحصل أي ميلان واستناد للسقف العائم على جدار الخزان الأمر الذي يسبب اجهادات على جدار الخزان و دليل السقف العائم.
٦. عملية تثبيت السقف العائم تقع على عاتق المتعهد بشكل كامل وبحيث لا يلحق الضرر في جسم الخزان أثناء عملية التثبيت وإن أي خطأ أو ضرر يلحق بالخزان يقع على عاتق المتعهد .
٧. لا يحق للمتعهد إجراء أي فتحة في جدار الخزان من أجل إدخال أو إخراج آية مواد لتنفيذ الأعمال على أن يتم ذلك باستخدام الروافع المناسبة للإدخال والإخراج للمواد من أعلى الخزان .
٨. إن عملية تنفيذ الأعمال السابقة تتم حسب الواقع ويحق للمتعهد إن يقدم الاقتراح الأنسب بتنفيذ المطلوب أو أي تعديل بطريقة التنفيذ بعدأخذ موافقة الإدارة .



٩. إن الأعمال المطلوب تفيدها وفقاً لهذه الشروط من أجل إعداداً وتجهيز الخزان للأعمال الحارة (أعمال قص - جلخ - لحام - قذف رمل .....الخ ) وبالتالي فإن ذلك يتطلب تنظيف أرضية الخزان بالكامل مع الجدار تحت سطح الفواشة ، وسطح الفواشة من الأعلى وضمن البنتونات وشبكة الأنابيب الموزعة ضمن الخزان وحول محيط الخزان من الخارج مع حلقة الدريرن بالكامل تنظيفاً كاملاً من الرواسب النفطية أو بقايا النفط الخام الثقيل أو المياه وغيرها بمادة المازوت مع تقديم كافة المعدات والأدوات والآليات اللازمة لتنفيذ هذا العمل بحيث تتناسب هذه المعدات والآليات مع متطلبات الأمان والسلامة .

١٠. ترحيل الرواسب خارج موقع الخزان إلى حفرة تجميع السلاذج في منطقة الخزانات على أن يقدم المتعهد كل ما يتطلبه هذا العمل من مواد ومعدات وآليات وفق تسلسل للأعمال على سبيل المثال لا الحصر :

❖ إنشاء حفرة بأبعاد مناسبة أمام الباب الرئيسي للخزان أو ما يحدده من قبل ممثلي الإدارة لتجميع الرواسب النفطية فيها .

❖ فتح باب الخزان من قبل المتعهد بعد إحداث حفرة لتجميع السلاذج فيها لترحيله إلى المكان المحدد من قبل الإدارة وضمن حرم الشركة أعلى بواسطة ( القلاب - الباكر - التركس .... الخ ) .

❖ البدء بأعمال تنظيف ونقل الرواسب من داخل الخزان إلى خارجه (الحفرة المنشأة) بواسطة اليد العاملة مستخدماً أدوات غير قابلة لإحداث أي شرر .

❖ ترحيل الرواسب بالطريقة المناسبة إلى حفرة تجميع السلاذج في منطقة الخزانات.

❖ بعد الانتهاء من أعمال ترحيل الرواسب تتم عملية مسح وتنظيف الأرضية بشكل جيد لإزالة أية بقايا نفطية وكذلك تنظيف الفواشة بين جدار الخزان و حاجز الفوم إن لزم الأمر من أية روابس وأوساخ موجودة.

❖ تنظيف الموقع وساحة الخزان من أية روابس نفطية وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل البدء بأعمال التنظيف مهما كانت طبيعة الأعمال التي تمت لإزالة الرواسب ( في حال الحفر يجب قسطنطنة التربة الملوثة وترحيلها بالتنسيق مع ممثلي الإدارة وجلب تربة نظيفة وردم الحفرة وتسويتها الوضع كما كان عليه سابقاً )

❖ تنظيف كافة الطرق التي استخدمت لنقل السلاذج من أية روابس نفطية متساقطة .



❖ تنظيف السقف العائم يعني تنظيفها من الأعلى و داخل صناديق التعويم و مركز السقف العائم من النفط الخام و المياه و الرواسب النفطية إن وجدت .

❖ وضع الخزان بحالة جاهزية القيام بالأعمال الحارة بعد تنفيذ كامل الأعمال المطلوبة .

١١. القذف بالرمل للسطح الداخلي لجدار الخزان في جميع المناطق المطلوبة لبيان وضع التآكلات واهتراء المعدن في هذه المواقع ، تغذف بالرمل حتى درجة البياض 2.5 . Sa 2.5 وبعدها يتم تنظيف أرضية الخزان و ساحة الخزان من مخلفات الرمل .

#### سادساً : واجبات العارض :

١. على العارض زيارة موقع العمل والكشف الميداني ومعاينة الموقع والإطلاع على السقف العائم قبل تقديم عرضه وأن يحصل بنفسه على كافة المعلومات اللازمة والمتعلقة بالعمل ويعتبر بمجرد تقديم عرضه أنه تفهمه وقبل هذه الأمور ولن تقبل الإدارة بأية مطالبات إضافية نتيجة لعدم تفهمه طريقة التنفيذ وحجم العمل .

٢. يعتبر العارض مسؤولاً مسؤولاً كاملاً عن الأسعار التي ترد في عرضه .

٣. إن العمل الذي سينجز يجب أن ينفذ بمهارة ودقة دون أي أخطاء أو عيوب .

#### سابعاً : واجبات المتعهد :

١. على المتعهد تأمين كافة مستلزمات تثبيت السقف العائم و أعمال التنظيف والترحيل .

٢. على المتعهد التقيد التام بتعليمات الأمن و السلامة المهنية و تعليمات الصحة و السلامة المتبعة بتنفيذ مثل هذه الأعمال و المتبعة في الشركة .

٣. يجب المحافظة على أرضية الخزان من أي أضرار أو خدوش تكونها ملبة بطبقة من الغيركلاس وفي حال حدوث أي عطل يجب على المتعهد إصلاحه بالشكل الأمثل .

#### ثامناً : مسؤوليات الإدارة :

١. يتم تسليم الخزان للمتعهد جاهز لتنفيذ الأعمال المطلوبة .

٢. تأمين سيارة إطفاء في الموقع .

٣. تأمين الأنابيب اللازمة لعملية تثبيت السقف العائم ويقوم المتعهد بتجهيزها وفق ما يلزم .



## تاسعاً : شروط خاصة :

١. أن يأخذ المتعهد بعين الاعتبار بأن جميع الأعمال المطلوبة عمل متكملاً.
٢. يعتبر المتعهد مسؤولاً عن موظفيه وعماله ومستخدميه في العمل وهم تحت إمرته كما يتربى عليه إنجاز العمل متحملاً خطره شريطة التقيد التام بمواصفات وتعليمات الأمن الصناعي لمثل هذا النوع من الأعمال ، كما يتوجب على المتعهد أن يطبق قوانين العمل والنظام الدقيق بين عماله ومستخدميه مع الامتناع عن استخدام أي عامل أو مستخدم لا يصلح للعمل أصولاً أولاً يكون حادفاً أو أهلاً للعمل الذي يوكل إليه أو غير جاد في عمله وعليه أن يطلع عماله على التوصيات والتعليمات والإرشادات المتعلقة بالعمل والأمن والسلامة .
٣. يجب أن يتواجد مهندس تفديذ في موقع العمل يمثل المتعهد .
٤. على المتعهد أن يؤمن كافة مستلزمات العمل المطلوبة وفق هذه المواصفات والشروط من عناصر وآليات مختلفة في موقع العمل.
٥. يتحمل المتعهد مسؤولية الأضرار الناتجة عن نقل الآليات و المواد من وإلى موقع العمل.
٦. مدة تنفيذ المشروع (٦٠) سنتون يوماً من تاريخ أمر المباشرة وتسليم موقع العمل أيهما أبعد .
٧. على المتعهد العمل ضمن أوقات الدوام الرسمي وفي حال رغب بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي عليه التقدم بطلب خططي إلى الإدارة ويعود للإدارة الحق بالقبول أو الرفض وفي حال القبول على المتعهد تقديم التعويضات وفق الأنظمة والقوانين المتبعة .
٨. يتم صرف استحقاقات المتعهد بموجب كشوف شهرية حسب جدول الكميات .
٩. إن الأيام التي يتوقف العمل فيها بسبب سوء الأحوال الجوية والطقس لا تعتبر أياماً مبررة .
١٠. تشمل الأسعار وفق جدول الكميات كافة تكاليف الأعمال وجميع المواد اللازمة لإنجاز هذا العمل وفق دفتر الشروط والمواصفات الفنية .
١١. إن موافقة الإدارة لا تعفي المتعهد من مسؤولياته إزاء أي حادث أو خلل في تنفيذ الأعمال ويعتبر المتعهد مسؤولاً مباشراً اتجاه أي ضرر يقع أثناء تنفيذ العمل .



جدول الكميات مشروع عزل وتنظيف الخزان ١٣ (مصب طرطوس) من الرواسب النفطية لتجهيزه للأعمال  
الحارة وفق شروط الأمن والسلامة

ملاحظات	السعر الإجمالي ل . س	السعر الإفرادي ل . س	الكمية الوحدة	نوع وطبيعة العمل	م
			مقطوع	تثبيت السقف العائم مع تقديم كل ما يلزم (رفاع، أدوات ، معدات....الخ)	١
			مقطوع	تجهيز الموقع لأعمال تنفيذ الخزان (عزل، حفر، أحواض..الخ)	٢
الكمية المنفذة فعليا			٣٣٠٠٠	تنفيذ الخزان من السلاج والبقايا النفطية و ترحيلها إلى مكان يحدد فيما بعد من قبل الإدارة	٣
			مقطوع	أعمال تنظيف الخزان و الغواشة و البيونتونات و حلقة الدرин والأرض حول الخزان بشكل كامل من الرواسب النفطية	٤
			٣٤٠٠	أعمال القذف بالرمل جدار الخزان من الداخل من الأعلى إلى الأسفل و تقديم كل ما يلزم	٥
			مقطوع	تنظيف ساحة الخزان و حلقات الدرин حول الخزان من أي بقايا من السلاج وتسوية الأرض و فرشها بالجمامش وإعادة الوضع إلى ما كان عليه	٦
				السعر الإجمالي ليرة سورية	

